

雨水調整池の排水ポンプの復旧について

～6月26日のお知らせに関する続報～

令和 8 年 6 月 26 日（金）の大雨により、堺区南向陽町（土居川公園地下）にある「南向陽調整池」の雨水排出用ポンプが故障したことに付きまして、地域の皆様並びに校区自治連合協議会、ご関係の皆様方には、多大なるご不安やご心配をお掛けしましたこととお詫び申し上げます。

当雨水排出用ポンプにつきましては復旧作業を行い、通常通り運転できることを確認しましたのでご報告申し上げます。

故障の原因は、6月26日（金）の大雨により、同施設の水位が急激に上昇したことで雨水排出用ポンプ室内に雨水が浸水し、漏電が発生したものです。また、「南向陽調整池」に貯留されていた雨水については、国土交通省や堺市消防局のポンプ車で排出作業を実施し、6月28日（日）時点で調整池内の全ての雨水を排出しています。

なお、今後も台風の発生が懸念されるため、以下にご案内する 2 次元コードから堺市ホームページをご覧ください。浸水する可能性がある箇所や避難方法、避難場所等を確認するなど、事前の備えにご理解とご協力をお願いします。

市民の皆様安全・安心な生活を支える基盤として、防災・減災力の高い都市の実現に取り組みますので、ご理解・ご支援のほどお願い申し上げます。

堺市ホームページ二次元コード
(区別防災マップ)



■ お問い合わせ先
堺市 上下水道局
TEL : 072-251-1132
FAX : 072-252-4132