

4 湧水(漏水)検査成績

受付番号		1	2	3	4	5
	採水日	令和2年4月22日	令和2年5月19日	令和2年5月20日	令和2年5月22日	令和2年5月25日
	採水地点	堺区檜尾1353	南区榎塚台4-3-27	北区東雲東4丁4付近	堺区中瓦町1-3-19	堺区砂道町2丁1付近
	採水場所	道路上	側溝	人孔	地下室	弁きょう
	現場状況(依頼内容)	道路上に常時水が流れているため、水道水であるかの検査をお願いします。	側溝に常時水が流れているため、水道水であるかの検査をお願いします。	弁柱類(委託整理番号127、3-8-V-924)の調査で人孔に湧水があり、残留塩素の反応があったため、水道水であるかの検査をお願いいたします。	地下室に水が流れ込んでいるため、水道水であるかの検査をお願いします。	弁柱類(委託整理番号101、3-7-V-382)の調査で人孔に湧水があり、残留塩素の反応があったため、水道水であるかの検査をお願いいたします。
	天候	晴	曇		晴	
測定項目	クロロホルム	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
	ジブロモクロロメタン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	ブロモジクロロメタン	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
	ブromoホルム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	臭素酸	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	塩素酸	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
判定	湧水	湧水	水道関係水	湧水	湧水	

受付番号		6	7	8	9	10
	採水日	令和2年7月1日	令和2年8月11日	令和2年9月24日	令和2年10月23日	令和2年10月26日
	採水地点	西区神野町2-3-5	美原区今井86-1	美原区丹上379-7	堺区榎屋町西1-1-1	西区北条町2-18-12
	採水場所	道路上	道路上	道路上	掘削か所	道路上
	現場状況(依頼内容)	汚水人孔にきれいな水が流れているため、水道水であるかの検査をお願いします。	道路境界付近で水が流れているため、水道水であるかの検査をお願いします。	お客様宅前の道路に水が溜まっているため、水道水であるかの検査をお願いします。	ザビエル公園西側のガス工事の掘削範囲内に水が流れ込んでいるため、水道水であるかの検査をお願いします。	道路補修工事中に水が湧いてくるとのこと。水道水であるかの検査をお願いします。
	天候	晴	晴	晴	曇	晴
測定項目	クロロホルム	不検出	検出	検出	不検出	不検出
	ジブロモクロロメタン	不検出	検出	検出	不検出	不検出
	ブロモジクロロメタン	不検出	検出	検出	不検出	不検出
	ブromoホルム	不検出	検出	検出	不検出	不検出
	臭素酸	不検出	—	—	—	—
	塩素酸	不検出	検出	—	不検出	不検出
判定	湧水	水道関係水	水道関係水	湧水	湧水	

受付番号		11	12		
	採水日	令和2年11月4日	令和3年3月26日		
	採水地点	西区浜寺石津町1-9-15	西区鳳北町3-27		
	採水場所	歩道上	側溝		
	現場状況(依頼内容)	歩道上が常時濡れているため、水道水であるかの検査をお願いします。	側溝に水があるため、水道水であるかの検査をお願いします。		
	天候	晴	晴		
測定項目	クロロホルム	不検出	微検出		
	ジブロモクロロメタン	不検出	不検出		
	ブロモジクロロメタン	不検出	不検出		
	ブromoホルム	不検出	不検出		
	臭素酸	—	—		
	塩素酸	不検出	不検出		
判定	湧水	湧水			